

Uppföljning av incidenter vakuumsystem
2016 - okt 2021

Gyllebosjö Samfällighet

År	tot.antal	andel	linje						Volym kbm	ändring jfr föreg.år
			1	2	3	4	5	helger		
2016	21	12%	10	8	1	0	2	6		
2017	34	19%	21	5	2	5	1	15	995	
2018	14	8%	5	5	1	1	2	10	995	0%
2019	19	11%	1	8	6	2	2	6	977	-2%
2020	48	27%	14	21	4	6	3	6	1153	15%
2021	42	24%	4	16	5	11	7	22	1160	1%
totalt	178	100%	55	63	19	25	17	65		
andel	100%		31%	35%	11%	14%	10%	37%		

Kommentarer:

- 2021 avser jan-okt dvs 10 månader
- Efter en topp 2017 har andelen incidenter minskat rejält under 2018 men därefter har en dramatisk ökning skett 2020 och 2021. En trolig anledning till ökningen är att fler befunnits i området under en längre period p.g.a den rådande pandemin.
- Linje 1 och 2 står för totalt 66% av stoppen. Under 2020 är det framförallt Fru Thales väg och Urnevägen som sticker ut.
- Vi kan ,inte helt överraskande , konstatera att helgerna står för en hög andel (37%) av alla stopp.
en förklaring är att det kan tolkas som att det är sommarboende som står för de flesta felen och hur kan vi agera för att reducera dessa?

Definition incidenter:

Stopp i ledningar hos tomtägare eller utanför tomtgränsen samt läckage i systemet företrädesvis i toalettstol.