

Uppföljning av incidenter vakuumsystem
2016 - 2022

Gyllebosjö Samfällighet

År	tot.antal	andel	linje						Volym kbm	ändring jfr föreg.år
			1	2	3	4	5	helger		
2016	21	10%	10	8	1	0	2	6		
2017	34	15%	21	5	2	5	1	15	995	
2018	14	6%	5	5	1	1	2	10	995	0%
2019	19	9%	1	8	6	2	2	6	977	-2%
2020	48	22%	14	21	4	6	3	6	1153	15%
2021	42	19%	5	20	5	11	7	23	1187	3%
2022	42	19%	6	14	12	5	5	19	1250	5%
totalt	220	100%	62	81	31	30	22	85		
andel	100%		28%	37%	14%	14%	10%	39%		

Kommentarer:

- Efter en topp 2017 har andelen incidenter minskat rejält under 2018 men därefter har en dramatisk ökning skett 2020 och 2021. En trolig anledning till ökningen är att fler befunnits i området under en längre period p.g.a den rådande pandemin.
- Linje 1 och 2 står för totalt 65% av stoppen. Under 2020 är det framförallt Fru Thales väg och Urnevägen som sticker ut.
- Vi kan ,inte helt överraskande , konstatera att helgerna står för en hög andel (39%) av alla stopp.
en förklaring är att det kan tolkas som att det är sommarboende som står för de flesta felen och hur kan vi agera för att reducera dessa?
- kan noteras är att linje 4 (Vars pump ligger vid Boden) inte haft ett stopp i vägen sen oktober 2021

Definition incidenter:

Stopp i ledningar hos tomtägare eller utanför tomtgränsen samt läckage i systemet företrädesvis i toalettstol.